



SCHEDA “ac”



Visione d'insieme



Visione di dettaglio

Corrispondenza fotografica	Vista laterale 2_A / 1_D (anno 2019), vista frontale 7_A / 3_B (anno 2019)
Descrizione	Si può notare un aumento dell'ampiezza delle fessure che caratterizzano la porzione rocciosa evidenziata. La grande cavità indotta dalla frattura sulla sinistra del dettaglio sembrerebbe, nella foto più recente, essere aumentata di volume.
Interpretazione	Il blocco rimasto isolato potrebbe essersi leggermente spostato e aver ruotato di qualche grado, probabilmente per riduzione della forza coesiva data dal ghiaccio nella frattura. Data la vicinanza al palo ligneo di sostegno, assente all'epoca della foto più antica, l'attività antropica potrebbe aver influito. È da considerare anche la possibile percezione distorta data dalla differenza di angolazione al momento dello scatto fotografico.