



SCHEDA “ad”



Visione d'insieme



Visione di dettaglio

Corrispondenza fotografica	Vista laterale 2_A / 1_D (anno 2019), vista frontale 7_A / 3_B (anno 2019)
Descrizione	Si può notare una sensibile variazione di forma del blocco roccioso evidenziato, con numerose porzioni mancanti. In vista laterale, nel confronto temporale si può osservare come il blocco, qui di forma triangolare, sia sensibilmente cambiato diventando più irregolare e lasciando affiorare porzioni di roccia più fresca a seguito del crollo di alcune porzioni. In vista frontale si nota subito lo smussamento del vertice basso del precedente blocco, qui di forma quadrata, con la porzione di roccia più fresca messa a nudo dal crollo. Nella foto più recente inoltre, al centro del dettaglio è

	<p>visibile una porzione scura tra le due discontinuità. Qui, se si inquadra l'area nella foto più antica, risalta la mancanza di un blocco piano, staccatosi e scivolato a valle dalla parete.</p>
Interpretazione	<p>Il blocco sulla parete liscia in basso si è staccato per l'estensione delle fratture che ne definivano la forma. È probabile che l'azione gelo e disgelo abbia prodotto un aumento delle fratture fino a superare il valore limite di stabilità, dove l'inclinazione della parete ha poi aiutato il distacco. La porzione del blocco superiore mostra un aspetto scistoso, più degradato rispetto alle rocce circostanti; questo potrebbe aver accelerato il processo di distacco, favorito dalla degradazione del ghiaccio interstiziale che aveva il ruolo di cementare le discontinuità. Data la lontananza dal Rifugio ed il netto riscontro fotografico è da escludere un errore di distorsione visiva o un intervento antropico.</p>