



SCHEDA “ah”



Visione d'insieme



Visione di dettaglio

Corrispondenza fotografica	7_A / 3_B (anno 2019)
Descrizione	Si può notare la presenza di un corpo nella foto più recente che risulta invece assente in quella più antica. La forma molto regolare ed il colore nettamente diverso dalle rocce circostanti rendono sconosciuta la sua provenienza. Il colore si discosta anche dai pali in legno di sostegno ed è simile ad alcune porzioni rocciose sulla sinistra della parete, lontane però dal punto in cui giace. A monte potrebbero esserci delle porzioni di roccia simile situate sotto la balconata della struttura.
Interpretazione	Considerati tutti i fattori il corpo potrebbe essere un blocco roccioso molto regolare distaccatosi a monte, nelle porzioni appena sotto la struttura. Un'altra interpretazione identifica il corpo come materiale da costruzione, forse in legno, caduto durante qualche lavoro di ristrutturazione. Considerata però la posizione precaria unita ai forti venti spesso presenti in quota, il corpo risulterebbe essere abbastanza pesante per mantenersi in equilibrio in tali condizioni.