



SCHEDA “ai”



Visione d'insieme



Visione di dettaglio

Corrispondenza fotografica	7_A / 3_B (anno 2019)
Descrizione	Si può notare un'estensione delle discontinuità ed una porzione disgregata. Nella fotografia più antica è evidenziata una congiunzione tra fratture a formare una “v” abbastanza netta e definita. Nella fotografia più recente invece questa congiunzione è meno marcata, con la presenza di nuove fratture. Si nota inoltre una porzione di roccia con colorazione diversa dall'ambiente circostante, probabilmente roccia fresca messa a nudo dal distacco di una lastra.
Interpretazione	La propagazione di nuove fatture può essere collegata ai cicli di gelo e disgelo, che unitamente alla degradazione del permafrost interstiziale e alla pendenza della parete ha favorito il distacco della lastra rocciosa. Da considerare in questo caso la possibile percezione distorta indotta dalla differenza angolare nello scatto.